

2. 注意すべき事業者

相談例

正確さを欠く見積書。計算ミスや図面の不備など 事業者の技量を疑わせるケース

相談概要

【工事内容】既存屋根材の上に金属屋根材(ガルバリウム鋼板)をカバー工法により施工、外壁のモルタル部分を撤去して窯業系外壁材(サイディング)を張る工事、システムキッチンの交換等

【住宅形式】戸建(木造2階建)

【相談内容】築30年の中古住宅を購入。売主からリフォーム事業者を紹介してもらい、見積りを依頼した。事業者は、「設備工事以外は全て一人で施工するから、工期は長くなる」と言う。工期の短縮や予算を削減するため、工事内容の見直しをしたいが、見積書に記載されている内容がよく分からず、見積書をチックしてほしい。

相談者から送付された資料

- #### ●見積書、システムキッチンの見積書と計画図面、既存平面図

見積チェック

チェックポイント 項目・数量

- 項目について確認。

チェック内容

- 項目は詳細に記載されているが、誤字・脱字があり読みにくい。また、消費税の計算が間違っているため、正しい計算で見積書を作成してもらうことを助言した。

No	Date
屋根周りの材料	
野地板	55 本 2,600 150,000
野地板	110 本 321 38,160 0.0239m ² /本
ハーフ板	8 枚 1,420 13,520
コド	12 本 215 2,150
屋根周り水印	4 本 1,040 5,160
屋根周り瓦棒一本	120 枚 825 9,8400
天井桟	364.0x105x105 4 本 2,9400 7,500
外壁回向材料	
用繩	369.0x45x18 180 本 150 27,020
貫	< x 105 x 18 60 枚 400 24,000
OSB	3 x 10 60 本 1,380 82,800
外壁断熱材	772x311x1200/116x395 14 本 8,400 119,600
"	3 430 4 枚 8,400 33,600
屋根防水シート	6 本 4,900 29,400
防風テープ	8 本 900 7,200
内壁	3 (40x105)x30 14 枚 820 11,200
木重木	364.0x45x45 11 本 945 10,945
	合計 698,395


チェックポイント

図面


- 図面について確認。

チェック内容

- 既存平面図とシステムキッチン計画図で、キッチンのガスコンロの位置が異なっていることを指摘。相談者は、現況のガスコンロの位置を希望しているため、事業者にシステムキッチン計画図を現況に合わせた内容に修正してもらうことを助言した。



既存平図面(リフォーム前)



システムキッチン計画図面

チェックポイント 相談ニーズ

- 相談者は、見積書の書き方が雑なため、内容が分からず、工事内容を見直すことができなかった。また、事業者から「土台などが腐食している場合は、無償で交換する」と言われたが、工事後も事業者と長くつきあうことを希望しているため、あまり無理な無償工事をしてほしくないと思っていた。

チェック内容

- 計算ミスや図面の不備を直してもらうこと、事業者から十分に説明を受け、工事内容を理解したうえで、工事内容の見直しをすることを助言した。また、既存平面図や既存立面図を利用して工事範囲を明記してもらうことを助言した。
- 事前に床下などを調査することで、土台の腐朽などを確認できる場合があるため、可能な限り詳細な調査をしてもらうことを助言した。

相談者への助言内容のまとめ

- 誤字・脱字があり、計算間違いがある点を指摘。見積書を再作成してもらうことを助言した。
- 見積書の内容について、事業者から十分に説明を受け、理解したうえで、工事内容の見直しをすることを助言した。
- あわせて、既存平面図や既存立面図に工事範囲を明記してもらうことを助言した。
- 追加費用がなるべく出ないようにするために、現場調査を詳細に行うことを助言した。